


# Mastercam®



## Mastercam 2024 解決済みの問題

2024年2月



# Mastercam 2024 解決済みの問題

2024年2月

© 2024 CNC Software, LLC – All rights reserved.

ソフトウェア: Mastercam 2024

## 利用規約

この文書の使用はMastercamエンドユーザー使用許諾に従ってください。Mastercamエンドユーザー使用許諾はこちらで  
ご確認いただけます（英語サイト）：

<https://www.mastercam.com/legal/>

## 最新の情報をご確認ください。

この文書の出版後に情報が変更、または追加されている可能性があります。本ドキュメントの最新版はMastercamとともにインストールされます。担当の販売店からも入手いただけます。解決済みの問題のウェブサイトには、新機能と強化部分についての最新情報が記載されています。このファイルはソフトとともにインストールされます。

# はじめに

Mastercam 2024に関する最終の製品情報については、この解決済みの問題を確認してください。問題があれば[qc@mastercam.com](mailto:qc@mastercam.com)までご報告ください。



# 解決済みの問題

以下の表にはMastercam 2024およびその更新で対応された問題が記載されています。

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
D-53693	Update 6	旋削ツールパス	同期ポイントの順番が変わり、リナンバーされないことがある。	2024/02/12
D-53644	Update 6	API/SDK	マニュアル入力操作により、GetOperationsメソッドで例外が発生する。	2024/02/12
R-36104	Update 6	システム	カスタム平面から作成した相対平面の位置が誤っている。	2024/02/12
R-35372	Update 6	システム	ツールパス デフォルトの保存時に、既存のビューシートが復元されないことがある。	2024/02/12
R-36401	Update 6	CAD	ダイナミック変形移動の移動/コピーの設定が、旧バージョンのようにセッション中に記憶されない。	2024/02/12
R-36831	Update 6	CAD	サーフェイスのトリム コマンドで壊れた要素が作成されることがある。	2024/02/12
R-36837	Update 6	ツールパス ユーティリティ	ツールパス変形移動の操作リストが勝手にスクロールして、操作の選択がしづらいことがある。	2024/02/12
R-36330	Update 6	ツールパス ユーティリティ	プローブ操作でXとYの位置が入れ替わることがある。	2024/02/12
R-36494	Update 6	ミーリング ツールパス	ツールパス エディターでの編集後に図形が残ることがある。	2024/02/12
R-35202	Update 6	ミーリング ツールパス	ツールパス エディターで連続して編集を行うと、選択ができない。	2024/02/12
R-36971	Update 6	ファイル管理	SOLIDWORKS 2024、Solid Edge 2024、NX 2306、Catia V6 / 3DExperience R2024xのファイルのインポートに対応。	2024/02/12
R-36085	Update 5	旋削ツールパス	掴み換え位置を調整すると、ツールパスのソリッド チェインがなくなる。	2023/11/15
R-35061	Update 5	ツールパス ユーティリティ	ハイブリッド操作をインポートできない。	2023/11/15
R-35477	Update 5	ツーリング	工具アセンブリに設定されている突出し量の値が誤って変わることがある。	2023/11/15
R-35532	Update 5	ツーリング	工具アセンブリの突出し量の値が編集されることがある。	2023/11/15
R-35923	Update 5	システム	制御機定義のパスワードが正しく保存されない。	2023/11/15
R-34045	Update 5	システム	ポスト プロセッサ ファイルを削除しても制御機定義内に	2023/11/15

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			残ってしまう。	
S-100315	Update 5	システム	無効なアサートによりサードパーティ（C-Hook）操作が失敗することがある。	2023/11/15
D-52428	Update 5	ミーリング ツールパス	スワフ加工操作で領域間のリンクを変更するとMastercamがクラッシュする。	2023/11/15
D-51676	Update 5	ミーリング ツールパス	5軸へ変換に誤った方法オプションが表示される。	2023/11/15
R-34170	Update 5	CAD	<b>Z深さを自動設定</b> を使用すると、ロック状態の直線の長さが守られない。	2023/11/15
R-35311	Update 5	CAD	ダーティなソリッド操作を再生成してもダーティのままになることがある。	2023/11/15
R-36008	Update 5	CAD	パーツファイルの保存後にPK22エラーが発生してソリッド要素とツールパスがなくなることがある。	2023/11/15
R-35774	Update 5	CAD	モデル準備のプッシュ/プル機能を使用するとPK22エラーが発生することがある。	2023/11/15
R-36112	Update 5	CAD	ソリッドが含まれているパーツファイルが壊れることがある。	2023/11/15
R-36428	Update 5	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	シミュレーションの実行後にMastercamがクラッシュすることがある。	2023/11/15
R-36371	Update 5	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	シミュレーションに表示される工具ホルダーの突出しが正しくないことがある。	2023/11/15
R-33760	Update 5	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	シミュレーションに表示されるタレット退避位置の角度が正しくないことがある。	2023/11/15
R-34943	Update 5	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	<b>ストック平面の移動</b> が <b>ストックを上書き</b> を移動する。	2023/11/15
R-36237	Update 5	API/SDK	APIを介して操作リストを取得する際にマニュアル入力操作が見つかり機能失敗する。	2023/11/15
R-36194	Update 4	選択/チェイン	<b>全部再チェイン</b> を使用すると図形が非表示になり、無効なレベルに移動することがある。	2023/10/19
R-35186	Update 4	マシン システム	いくつかのファイルを編集するとCode Expertで例外が発生し、シンタックス ハイライトがされなくなる。	2023/10/19
R-35821	Update 3	マシン システム	Aggregate口ケーターを端面に取り付けると工具角度が正しくない。	2023/09/13
R-35875	Update 3	システム	スクリプト コードが含まれたSETUPシートが一部の言語	2023/09/13

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			で表示されない。	
R-35548	Update 3	CAD	ラスターからベクターの一部のスプライン パラメーターオプションでMastercamがロックする。	2023/09/13
R-35454	Update 3	CAD	APIのビュー統合が同一のZ軸上にある平行な円弧を誤って統合する。	2023/09/13
D-52298	Update 3	CAD	APIでソリッド図形を変形移動するとツールパスの関連性がなくなる。	2023/09/13
R-35871	Update 3	選択/チェイン	誤って部分的なソリッド チェインが作成される。	2023/09/13
D-50974	Update 3	ミーリング ツールパス	工程穴あけのテンプレート ファイルをインポートすると、使用していない工具がインポートされる。	2023/09/13
R-35280	Update 3	ファイル管理	CADインポート機能がInventor 2024、ACIS 2023 1.0、Unigraphics/NX 2212シリーズ、Catia V5-6R2023、ProE/Creo 10に対応。	2023/09/13
R-35280	Update 3	ファイル管理	Mastercam 2024で開けないSTEPファイルがある。	2023/09/13
R-35878	Update 3	システム	NCファイル名と変形移動操作が混在したパーツでSETUPシートを作成するとMastercamがクラッシュする。	2023/09/13
R-35139	Update 3	CAD	点でトリムか長さを修正のコマンドを終了すると、適用した変更内容が維持されない。	2023/09/13
R-35449	Update 3	CAD	トリム系のコマンドを実行した後に別のコマンドを実行できないことがある。	2023/09/13
R-35591	Update 3	ツーリング	工具ライブラリのパフォーマンスが向上。	2023/09/13
R-33465	Update 3	ミーリング ツールパス	複合面仕上げペンシル操作の再生成時間が予想以上に長い。	2023/09/13
R-35876	Update 3	システム	サークルミルの補正タイプ、補正方向、ロールがSETUPシートに出力されない。	2023/09/13
R-35439	Update 3	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りの衝突チェックが軸方向の衝突を検知しないことがある。	2023/09/13
R-35072	Update 3	ミーリング ツールパス	旧バージョンで作成したキャビ粗取り操作が再生成できない。	2023/09/13
R-35321	Update 3	ミーリング ツールパス	スロットミルで輪郭ランプの進入動作が誤ったものになる。	2023/09/13
D-49521	Update 3	ミーリング ツールパス	穴加工操作のリンク パラメーターが保存されない。	2023/09/13
R-32638	Update 3	ミーリング ツールパス	ねじ切りミルのツールパスを再生成すると、元々の送りと回転が仕上げパスのオーバーライドで上書きされる。	2023/09/13
R-34584	Update 3	選択/チェイン	全部再チェインを使用すると非表示のレベルが表示される。	2023/09/13

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-34860	Update 3	ミーリング ツールパス	深さを最上部から計算するオプションのチェックが外れ、無効になる。	2023/09/13
R-35334	Update 2	旋削ツールパス	Mill-Turnのシミュレーションが仕上げ操作でパーツを通過する動作を誤って表示する。	2023/08/01
R-33943	Update 2	ミーリング ツールパス	サーフェイスの取残し操作を再生成するとリード動作が誤ったものになる。	2023/08/01
D-51815	Update 2	ミーリング ツールパス	キャビ粗取り操作の深さ指定の選択数が正しくない。	2023/08/01
R-34956	Update 2	ツーリング	Mill操作のクーラント値が維持されない。	2023/08/01
R-34781	Update 2	システム	定型ソリッドを開くとGビュー キューブに関連するグラフィックの問題が発生する。	2023/08/01
R-35090	Update 2	システム	SETUPシートで空の全般情報タグに無駄な値が入る。	2023/08/01
R-35487	Update 2	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ベリファイでキャッシュが機能しない。	2023/08/01
S-102981	Update 2	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	シミュレーションのパフォーマンスが向上。	2023/08/01
R-35171	Update 2	旋削ツールパス	右主軸で掴んで左主軸に戻すことができない。	2023/08/01
R-34219	Update 2	旋削ツールパス	すべての操作を2回再生成すると衝突が発生する。	2023/08/01
R-35072	Update 2	ミーリング ツールパス	旧バージョンで作成したキャビ粗取りが再生成できない。	2023/08/01
R-34756	Update 2	ツーリング	GTCパッケージからインポートしたフェイス ミルのアーバーが正しくない。	2023/08/01
R-34541	Update 2	MPポスト プロセッサ	MPが一部のマシン定義パラメータにアクセスできない。	2023/08/01
R-34494	Update 2	ミーリング ツールパス	ブレンド操作の再生成時間が旧バージョンよりもかなり長い。	2023/08/01
R-34352	Update 2	システム	Gビュー キューブを表示すると定型形状の外形表示が誤ったものになる。	2023/08/01
D-51721	Update 2	マシン システム	チャックの整列を修正するとソリッド要素が重複する。	2023/08/01
S-102977	Update 1	ツーリング	CoroPlusアドインのために複合軸ツールパスの径方向と軸方向の切削深さがマッピングされるようになった。	2023/07/03
D-34397	Update 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ベリファイがフェイス アーバー アダプターに対応。	2023/07/03
D-34333	Update 1	CAD	ソリッドに高速や5軸のツールパスを作成するとソリッドマネージャの操作がダーティになる。	2023/07/03

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
D-34998	Update 1	ライセンス管理	Mastercam 2024がMill 2DのNetHASPライセンスを認識しない。	2023/07/03
D-34509	Update 1	旋削ツールパス	Mill-Turnの変形移動操作パラメータで、ロータリー回転タブの <b>角度</b> が維持されない。	2023/07/03
D-34251	Update 1	旋削ツールパス	Mastercam 2024で振れ止めの一部のアプローチ動作が抜ける。	2023/07/03
D-52126	Update 1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	シミュレーションで同期ポイントが適切に動作しない。	2023/07/03
R-34932	Update 1	システム	ZIP、またはZip2Goファイルを作成する際にMastercamが正しいフォルダパスを維持しない。	2023/07/03
D-51958	Update 1	システム	旧バージョンのmachineファイルしか含まれていないコンテンツファイルの移行中にMastercamがクラッシュする。	2023/07/03
R-35014	Update 1	ミーリング ツールパス	ポケット ツールパスの仕上げパスで <b>工具退避動作無効</b> をオンにした状態で刃物径補正を <b>コンピュータと制御機</b> か <b>両補正リバース</b> に設定すると、工具退避動作無効が効かない。	2023/07/03
R-34416	PC1	ミーリング ツールパス	バックプロットでは輪郭の3D円弧が表示されるが、ツールパス表示では表示されない。	2023/05/05
R-34316	PC1	システム	旧バージョンのコンテンツ ファイルを抽出した時にMastercamが移行のメッセージを表示しない。	2023/05/05
R-34335	PC1	システム	デフォルトのMillマシンを追加するとMastercamがMill 2Dのライセンスを解放する。	2023/05/05
R-34299	PC1	ミーリング ツールパス	統合操作を削除するとMastercamがモデルも削除する。	2023/05/05
R-34160	PB4	ファイル管理	Mastercam 2024で開いたMastercam 2023ファイルのNCIと工具がすべて失われる。	2023/04/14
R-34112	PB4	選択/チェイン	部分ループオプションが終了セグメントではなく隣接する壁を選択する。	2023/04/14
R-34130	PB4	ミーリング ツールパス	ドイツ語の地域設定を使用すると、コーナーラウンドオプションの有効時にキャビ加工の再生成が一定しない。	2023/04/14
R-34076	PB4	ミーリング ツールパス	マシンとコンポーネントの不透明度が正常に機能しない。	2023/04/14
R-34075	PB4	ミーリング ツールパス	らせんの変換にヌル ポインターの例外がある。	2023/04/14
R-34026	PB4	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	<b>選択操作</b> をベリファイをダブルクリックするとMastercamが空のベリファイ画面を表示する。	2023/04/14

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-34025	PB4	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーショ ン	Mastercamシミュレーターが誤った工具とワークの衝突の警告を表示する。	2023/04/14
R-33879	PB2	システム	SETUPシートで追加情報のメッセージを表示するためにUXD DataFieldを使用すると、レポートが実行できなくなる。	2023/03/03
R-33829	PB2	システム	平面マネージャと平面パネルで平面のリンクを解除する際の動作に一貫性がない。	2023/03/03
R-29293	PB2	ミーリング ツールパス	2D輪郭に輪郭ランプを使用すると退出動作がおかしくなる。	2023/02/24
R-32344	PB1	ミーリング ツールパス	ファイルを保存すると、おおよその開始点を使ったツールパスがダーティになる。	2023/02/13
R-03166	PB1	ミーリング ツールパス	最初のパスの送り減速がダイナミック輪郭に反映されない。	2023/02/13
R-28843	PB1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン ツールパスでコーナー ラウンドと最適化を選択すると、切削順が誤ったものになる。	2023/02/13
R-27567	PB1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン ツールパスで深さ指定と最適化を選択すると、切削順が誤ったものになる。	2023/02/13
R-32728	PB1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーショ ン	Mill-Turnパーツのベリファイ中にMastercamがクラッシュする。	2023/02/13
R-27122	PB1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りがボスに干渉する。	2023/02/13
R-33090	PB1	ミーリング ツールパス	曲線を投影の計算の変化を修正。	2023/02/13
R-32799	PB1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン取残しパスの切削順序が誤ったものになる。	2023/02/13
R-33237	PB1	ミーリング ツールパス	3D高速ウォーターラインでフラット面を追加を使用すると、フラット面に接触する形状が加工されない。	2023/02/13
R-33313	PB1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスの生成に失敗し、エラーが表示される。	2023/02/13
R-33043				
R-33534				
R-33033	PB1	ミーリング ツールパス	3D高速ツールパスが負の仕上げ代を正しく処理しない。	2023/02/13
R-31369	PB1	MPポスト プロセッサ	輪郭の終点が同じ場合、MPFANがアブソのサブプログラムの一部の値を守らない。	2023/02/13
R-03923	PB1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインでパーツのいくつかの位置にオン/オフ動作が発生する。	2023/02/13
R-31532	PB1	バックプロット/ベリ	マシングループ ダイアログからLatheマシンを置換して	2023/02/13

番号	リリース	カテゴリ	説明	日付
		ファイ/シミュレーション	も変更が維持されない。	
D-03228	PB1	ミーリング ツールパス	2D輪郭に輪郭追込みと工具退避動作無効を使用すると工具が退避する。	2023/02/13
R-31414	PB1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフのツールパス生成時にMastercamがクラッシュする。	2022/02/13
R-31560	PB1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りで計算エラーが発生する。	2023/02/13
R-33381	PB1	ファイル管理	穴操作を作成オプションをオンにした状態でSATファイルをインポートすると、ソリッド図形とその関連する点が別のレベルに入る。	2023/02/13
R-31892	PB1	ミーリング ツールパス	2D輪郭に再切削と輪郭追込みを使用すると切削順序が誤ったものになる。	2023/02/13
R-32971	PB1	CAD	平面へ変形移動で平面を選択した時の結果がMastercam 2022と2023で異なる。	2023/02/13
S-101374	PB1	ファイル管理	アセンブリ ファイルからソリッドをインポートする際のレベルの命名方法を改善。	2023/02/13
D-50764	PB1	CAD	円筒形のボックス境界がサーフェイス全体をカバーしない。	2023/02/13
R-24993	PB1	ミーリング ツールパス	2D輪郭でオーバーラップを使用すると、輪郭ランプ、進入/退出オプションがおかしくなる。	2023/02/13
R-31961	PB1	ミーリング ツールパス	ツールパスのアンドゥ機能を使用するとタレット インデックス位置が作成され、ツールパスから工具情報が削除される。	2023/02/13
R-33195 R-33063	PB1	CAD	モデル面取りでパラソリッド インタフェース エラーが発生する。	2023/02/13
D-51119	PB1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ツールパス アナライズに表示される先端補正が正しくない。	2023/02/13
R-32409	PB1	ミーリング ツールパス	ツールパス変形移動でコピーを5つ作成すると、1つだけ素材に切り込む加工になる。	2023/02/13
R-32491	TP4	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ベリファイを繰り返し実行すると、表示されている工具ではなく、前回操作の工具でシミュレーションされる。	2022/12/30
R-32103	TP4	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	シミュレーターに表示される工具姿勢がおかしい。	2022/12/30
R-32026	TP4	システム	マルチスレッド マネージャがMastercamのメイン画面よ	2022/12/30

番号	リリース	カテゴリ	説明	日付
			り前面に表示されない。	
R-33112	TP4	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーショ ン	ベリファイが誤った近接の警告を表示する。	2022/12/30
R-30295	TP4	選択/チェイン	ストックモデルのデフォルトがソリッドボディ選択にならない。	2022/12/30
R-30658	TP4	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーショ ン	デフォルトに保存でラベル表示の設定が保存されない。	2022/12/30
R-32377	TP4	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーショ ン	プローブ操作のシミュレーション時にプローブ本体が表示されない。	2022/12/30
R-30831	TP4	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフ ツールパスの開始点を表示すると他の図形が削除される。	2022/12/30
R-30094	TP4	ミーリング ツールパス	コピーした複合面仕上げ操作でおおよその開始点を修正すると元操作の開始点が削除される。	2022/12/30
R-32400	TP4	ミーリング ツールパス	モデル面取りツールパスのデフォルト送り速度が正しくない。	2022/12/30
R-31737	TP4	ミーリング ツールパス	コピーしたウォーターライン操作で開始点を使用すると元の操作にも影響が出る。	2022/12/30
R-31523	TP4	ミーリング ツールパス	ツールパスを生成オプションが輪郭ツールパスのコーナーを円弧補間の設定変更を認識しない。	2022/12/30
R-32042	TP4	ミーリング ツールパス	2Dダイナミック操作のプログラム番号を変更するとツールパスがダーティになる。	2022/12/30
R-26813	TP4	ミーリング ツールパス	ダイナミック加工で回避領域とインクリの加工深さを組み合わせて使用すると、誤った深さを加工する。	2022/12/30
R-31965	TP4	CAD	UVオーバーフローの投影物がターゲット面のエッジと交差する場合、生成されるサーフェイスが正常に分割されない。	2022/12/30
D-50572	TP4	ミーリング ツールパス	ウォーターライン ツールパスの切削順序が誤ったものになる。	2022/12/30
R-29863	TP4	ミーリング ツールパス	ブレード ツールパスの切削公差を変更すると進入/退出動作に影響する。	2022/12/30
R-32458	TP4	旋削ツールパス	Mastercamシミュレーターのオプションでシミュレーションタブを選択し、Mastercam色を使用の選択を解除すると、色ループが機能しない。	2012/08/22
R-32231	TP4	旋削ツールパス	Mill-Turnのベリファイで長さモードを使用している時に、再生では誤った衝突の警告が表示されるが、ステッ	2012/08/22

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-32821	TP4	CAD	プでは表示されない。	2012/08/22
R-33051			重複削除機能の処理速度をFind Overlap程度にしてほしい。	
R-31998	TP4	システム	レベル マネージャの要素を削除コマンドではブランク要素が削除されない。	2012/08/22
R-16554	TP3	ミーリング ツールパス	2Dダイナミック加工で後退送り動作中にストックが削られる。	2022/11/22
R-31913	TP3	旋削ツールパス	カスタムの3D旋盤工具にチップが表示されない。	2022/11/22
R-23783	TP3	ミーリング ツールパス	3D面取りがパーツと干渉する。	2022/11/22
R-32674	TP2	ミーリング ツールパス	複合面仕上げ等高線でアンダーカットを検知にチェックを入れるとドライブ面に干渉する。	2022/11/10
R-32427	TP2	ファイル管理	ファイル、開くコマンドでメッセージは何も表示されずにMastercamがクラッシュする。	2022/11/10
R-32439	TP2	ミーリング ツールパス	2Dヘリカルボアで軸置換を使用すると計算がおかしくなる。	2022/11/10
R-32639				
R-32563	TP2	ミーリング ツールパス	ハイブリッド ツールパスを再生成してもフラット部が検出されない。	2022/11/10
R-32085	TP2	ファイル管理	SOLIDWORKSやSTEPファイルからインポートしたMBDデータがクリーンではない。	2022/10/20
R-32276	TP2	ミーリング ツールパス	2D輪郭ツールパスで輪郭追込みを使用するとトリム処理に失敗する。	2022/10/20
D-49368	TP2	ミーリング ツールパス	ソリッド チェインを使用した2D高速キャビ加工を再生成するとMastercamがクラッシュする。	2022/10/31
R-32271	TP2	システム	Gビューをカスタム平面に設定すると平面マネージャがちらつく。	2022/10/20
R-32565	TP2	ミーリング ツールパス	カスタム平面を使用し、最大円弧半径を15000.0に設定したオブティラフのストックモデルがソリッドブロックになる。	2022/10/31
R-32368	TP2	ファイル管理	サブフォルダを検索するオプションでMastercamがクラッシュする。	2022/10/20
R-31910	TP2	ファイル管理	Mastercam 2023で開けないSOLIDWORKSファイルがある。	2022/10/20
R-31697	TP2	システム	操作をインポートした後にNCIのツールパス グループ名が更新されない。	2022/10/20
R-23780	TP2	ファイル管理	STEPファイルの保存が遅い。	2022/10/20
R-31383	TP2	ミーリング ツールパス	2D輪郭再切削で壁面の仕上げ代を使用するとツールパス	2022/10/20

番号	リリース	カテゴリ	説明	日付
			が作成されない。	
D-49390	TP2	ファイル管理	MastercamファイルにDXFを併合するとブックマーク済みのビューシートが正常に機能しない。	2022/10/20
S-98790	TP2	ファイル管理	複数のコールアウトが含まれた3D注記に誤ったデータが表示される。	2022/10/20
R-32029	TP2	ファイル管理	SOLIDWORKSのアセンブリがMastercam 2023と2024で読み込めない。	2022/10/20
R-32369 R-32291	TP2	システム	平面原点をオートカーソルで設定できない。	2022/10/20
R-30919	TP1	選択/チェイン	相対モード中は[i]を押しても交差のオートカーソル モードにならない。	2022/08/18
D-15207	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフが移行ページのZクリアランス値を無視する。	2022/08/18
R-26801	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインの取残しでストックモデルを参照すると誤ったパスになる。	2022/08/18
R-31162 R-30790	TP1	ミーリング ツールパス	5軸輪郭で工具が工具軸制御直線は無視する。	2022/08/18
R-24222	TP1	ミーリング ツールパス	旧ファイルのウォーターラインの再生成がおかしい。	2022/08/18
R-29607	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフでアンダーカット ストックを検出を使用すると一部の素材が正しく加工されない。	2022/09/08
R-23850	TP1	ミーリング ツールパス	ラスターが工具制限境界の外側を加工する。	2022/08/18
R-27728	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取り操作の進入動作がパーツに干渉する。	2022/08/18
R-23538	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフで衝突チェックを使用すると一部の領域が抜ける。	2022/08/18
D-14523	TP1	ミーリング ツールパス	ストックモデルを使用したダイナミック オプティラフの結果が不完全なものになる。	2022/08/18
R-19455	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインでランプ進入の角度を小さくすると移行動作がおかしくなる。	2022/08/18
R-31569 R-29872	TP1	ミーリング ツールパス	高度なドリルの工具と主軸回転速度が同じ場合、主軸回転速度が出力されない。	2022/08/18
R-18187	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインで最終パスの前に工具が退避する。	2022/08/18
R-27708	TP1	ミーリング ツールパス	オプティラフ操作で完全垂直退避を有効にすると、Z方向にジャンプする動作がNCデータに出力される。	2022/08/18
R-13648	TP1	ミーリング ツールパス	ラスター操作が制限境界を守らない。	2022/08/18
R-06867	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインの切込みピッチを変更すると水平進入	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			動作が誤って変化する。	
R-07021	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフのインクリ クリアランスが安定して適用されない。	2022/08/18
R-08380	TP1	ミーリング ツールパス	ハイブリッド ツールパスがドライブ面全体を加工しない。	2022/08/18
R-30061	TP1	ミーリング ツールパス	3Dブレンドで投影を2Dに設定し、切削ピッチを細かく設定すると、ツールパスが全体に出力されない。	2022/09/08
R-04358	TP1	システム	NCIに半径が0の円弧が出力される。	2022/08/18
R-31901	TP1	システム	作図平面、工具平面、WCSのステータス エリアが適切に機能しない。	2022/09/08
D-48758	TP1	システム	フォント タイプを指定せずに製図注釈を作成することができる。	2022/08/18
R-19289	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフがホルダーの衝突チェックをしない。	2022/08/18
D-15755	TP1	ミーリング ツールパス	取残し粗取りの進入動作でパーツに干渉する。	2022/08/18
R-29482	TP1	ミーリング ツールパス	複合軸統合ツールパスで円筒の周りに不良なツールパス動作が作成される。	2022/08/18
R-21816	TP1	ミーリング ツールパス	オプティラフが素材に切り込む。	2022/08/18
R-13248	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取り操作が余分な工具動作を出力する。	2022/08/18
R-18786	TP1	ミーリング ツールパス	複合面仕上げ放射状ツールパスが誤った位置で始まる。	2022/08/18
R-27739	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインがフロア面に余分なパスを生成する。	2022/08/18
R-15591	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りが指定のZ深さを加工しない。	2022/08/18
R-04721	TP1	ミーリング ツールパス	急斜面/緩斜面オブションを修正すると取残しツールパスで出力されるパスが変わる。	2022/08/18
R-13180	TP1	システム	親操作の計算中にダイナミック オプティラフのツールパスが生成される。	2022/08/18
R-05611	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取り操作が誤ったビュー マトリックスで割り出される。	2022/08/18
R-16737	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフが全幅加工になる。	2022/08/18
R-31567 R-29352	TP1	ミーリング ツールパス	5軸輪郭のパスが補正面ではなく工具軸制御面に作成される。	2022/08/18
R-04647	TP1	Wire	コアレス ワイヤパスの補正タイプを制御機に設定すると干渉が発生する。	2022/08/18
R-02764	TP1	旋削ツールパス	ストックモデル操作に旋盤ストック押出し操作を含めると誤ったストックモデルが表示される。	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-31217	TP1	旋削ツールパス	ストックモデルでC軸輪郭操作が正しく表示されない。	2022/08/18
R-31592	TP1	ツールパス ユーティリティ	変形移動で一部の円弧動作が反転する。	2022/08/18
R-31604	TP1	ツールパス ユーティリティ	コピー後の変形移動操作でソースをNCIに設定すると再生成されない。	2022/08/18
R-30916	TP1	システム	4Kモニターではファイル エクスプローラーの検索欄の大きさが安定しない。	2022/08/18
R-15275	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りがMastercam 2017以降で正常に機能しない。	2022/08/18
R-13762	TP1	ミーリング ツールパス	回転プロファイルで両方のソリッドを選択してOKをクリックするとMastercamがクラッシュする。	2022/08/18
R-30205	TP1	ミーリング ツールパス	C軸端面操作を使用したストックモデルが正しくない。	2022/08/18
R-31027	TP1	ミーリング ツールパス	複合軸ポケット パラメータがエラーになる。	2022/08/18
R-08297	TP1	ミーリング ツールパス	ストックモデルを使用したキャビ粗取り操作でダウンカットとアップカットが正しく切り替わらない。	2022/08/18
R-29501	TP1	ミーリング ツールパス	ラスター ツールパスの切削順序が旧バージョンと違う。	2022/08/18
D-40504	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフで後方送り動作が素材に干渉する。	2022/08/18
R-30562	TP1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	Mill-Turnのシミュレーションでパーツの移動中にストックとつめが誤って衝突する表示になる。	2022/08/18
R-28939	TP1	ミーリング ツールパス	2D輪郭で3Dチェインを使用すると退避が異常に高くなる。	2022/08/18
D-48395	TP1	ミーリング ツールパス	直線軸がトラベル リミットを超過する。	2022/08/18
R-19043	TP1	ミーリング ツールパス	制限境界の選択順序がダイナミック オプティラフの進入動作に影響する。	2022/08/18
R-10096	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りがツールパス全体を加工しない。	2022/08/18
R-17437	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン操作でパーツのコーナーに不良な動作が作成される。	2022/08/18
R-29093	TP1	ミーリング ツールパス	粗取りパスや仕上げパスがないヘリカルボアに警告が表示されない。	2022/08/18
R-06668	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン操作で工具が退避高さを守らないことがある。	2022/08/18
D-48710	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフで衝突チェックを使用するとストックに干渉する。	2022/08/18
D-14537	TP1	ミーリング ツールパス	2Dポケット操作で不規則な円弧動作が生成される。	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-09714	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフの切込み切削の出力値が正しくない。	2022/08/18
R-11423	TP1	ミーリング ツールパス	3D高速操作の取残し加工で仕上げ工具よりも小さな粗取り工具を使用すると警告が表示される。	2022/08/18
R-21683	TP1	ミーリング ツールパス	ラスターで工具接触点を使用すると加工図形の仕上げ代が無視される。	2022/08/18
R-17762	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りに高送り工具を使用すると壁面が加工されない。	2022/08/18
R-08573	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフの進入時に円弧が使用されない。	2022/08/18
D-16859	TP1	ミーリング ツールパス	パラメータを変更せずにダイナミック オプティラフのダイアログをOKで閉じると操作がダーティになる。	2022/08/18
R-11754	TP1	ミーリング ツールパス	衝突チェックが有効になっているとペンシル操作がパーツに干渉する。	2022/08/18
R-17725	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン操作で壁ストックをデフォルト ファイルに2回保存すると再生成できなくなる。	2022/08/18
R-27621	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りが干渉する。	2022/08/18
R-15793	TP1	ミーリング ツールパス	輪郭ランプ操作を使用したストックモデルの処理が非常に遅い。	2022/08/18
R-17504	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン ツールパスの作成中に新しい工具を作成し、デフォルトとして保存するとMastercamがクラッシュする。	2022/08/18
R-15916	TP1	ミーリング ツールパス	外側から開始するように指示したダイナミック オプティラフが内側から開始する。	2022/08/18
R-30516 R-30241	TP1	ミーリング ツールパス	複合軸統合 - 平行をミラーするとデータが抜ける。	2022/08/18
R-19191	TP1	ミーリング ツールパス	ホルダー クリアランスの設定値によってツールパスが誤って変化する。	2022/08/18
R-29785	TP1	ミーリング ツールパス	ストックモデルに2D輪郭ツールパスの深さピッチ間をつなぐ送り動作が表示されない。	2022/08/18
R-21195	TP1	ミーリング ツールパス	モデル図形ページの設定が別の工程のモデル図形ページに影響する。	2022/08/18
R-31110	TP1	ミーリング ツールパス	複合軸統合ツールパスが旧バージョンに比べて荒れたパスになる。	2022/08/18
R-27281	TP1	ミーリング ツールパス	衝突チェックが有効になっているとウォーターライン操作がワールドWCSまで退避する。	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-15011	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りとダイナミック オプティラフのツールパスタイプページの画像がツールパス制御ページで選択されている方法と一致していない。	2022/08/18
R-18364	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取り操作に進入動作が適用されないことがある。	2022/08/18
R-07306	TP1	ミーリング ツールパス	粗取り操作が4つの同一形状のポケットの最後の1つを完全に加工しない。	2022/08/18
R-14636	TP1	ミーリング ツールパス	サークルミル ツールパスでオーバーラップを使用するとポスト実行中に無効な円弧のエラーが発生する。	2022/08/18
R-30223	TP1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2022と2023で複合面ツールパスが補正面を誤って加工する。	2022/08/18
R-23850	TP1	ミーリング ツールパス	ラスターが工具制限境界の外側を加工する。	2022/08/18
R-13578	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン操作の退避タイプを最短距離に設定するとパーツに干渉する。	2022/08/18
R-08243	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取り操作の退避タイプを最短距離にするとパーツに干渉する。	2022/08/18
R-23428	TP1	ミーリング ツールパス	オプティラフで衝突チェックを使用すると計算エラーが発生する。	2022/08/18
R-30874	TP1	ミーリング ツールパス	Mill-Turnの掴み換え/切落として操作を作成しても切り落とし点が生成されない。	2022/08/18
R-17444	TP1	ミーリング ツールパス	突出しを編集を使用すると、ウォーターライン操作の切込みピッチの値が変わる。	2022/08/18
D-09009	TP1	ミーリング ツールパス	ハイブリッド操作で工具が指定のZ深さよりも下まで加工する。	2022/08/18
D-37118	TP1	ミーリング ツールパス	ラスター ツールパスが荒れる。	2022/08/18
R-13609	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りで工具がランプせず切り込む。	2022/08/18
R-30143	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	Mill-Turnのシミュレーションで、掴み換え操作の後に誤った右主軸の衝突が表示される。	2022/08/18
R-29314	TP1	ミーリング ツールパス	オプティラフで切込み切削を使用すると輪郭で問題が発生する。	2022/08/18
R-17315	TP1	ミーリング ツールパス	移行ページのパラメータで[Enter]を押しても計算ができない。	2022/08/18
R-04326	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りでストックモデルを参照すると仕上がっている壁が加工されるが、STLでは加工されない。	2022/08/18
R-29960	TP1	ミーリング ツールパス	ブレンドの仕上げが滑らかでなく、多角形に見える。	2022/08/18
R-23864	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフでストックにアクセスできない	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			い。	
R-10136	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフが進入に誤ったらせん高さを使用する。	2022/08/18
R-31187	TP1	ミーリング ツールパス	ツールパス操作の平面を変更すると平面の原点がずれる。	2022/08/18
R-09125	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフの退避動作が誤ったものになる。	2022/08/18
R-19297	TP1	ミーリング ツールパス	退避中に刃部と削り残っているストックが接触する。	2022/08/18
R-17101	TP1	ミーリング ツールパス	3D高速ツールパスの衝突チェック方法にチルトで回避を使用すると、リンクの送り動作が早送り動作に変わる。	2022/08/18
R-22183	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフが仕上げ代を無視する。	2022/08/18
R-06027	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフでパスが一切作成されない。	2022/08/18
R-13319	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフの急斜面/緩斜面でZ深さにチェックが入っていないと、ストックモデルが残り素材として使用されない。	2022/08/18
R-31118	TP1	ファイル管理	インポートしたパラソリッド面にエッジ曲線が作成されない。	2022/08/18
R-09042	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りでトロコイド動作とホルダー衝突チェックを使用すると、ホルダーがクランプを切り取る。	2022/08/18
D-49473	TP1	ファイル管理	Mastercam 2023と2024でのインポート時に一致するトポロジーを併合する際に色情報が失われる。	2022/09/08
D-47999	TP1	CAD	寸法を作成する際、オートカーソルの相対位置がワールド座標系ではなくビュー座標系で定義される。	2022/08/18
D-14130	TP1	ミーリング ツールパス	ストックモデルをファイルに保存するにはツールパス マネージャで右クリックする必要がある。	2022/08/18
R-31295	TP1	CAD	変形移動 平行移動パネルのMRUデータ フィールドが正しく更新されない。	2022/08/18
R-31445 R-31597	TP1	ミーリング ツールパス	ストックモデルでミーリングの刃部のみオプションをオフにした状態でスロットミル工具を使った元の操作を使用するとエラーが表示される。	2022/08/18
R-14535	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン操作が水平の円弧進入設定を守らない。	2022/08/18
D-47834	TP1	CAD	ソリッド押出しのフェイスでトリムオプションが選択されていない時も有効になる。	2022/08/18
R-18342	TP1	ファイル管理	ファイルの保存時にベリファイの仕上げ代の値が失われる。	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリ	説明	日付
R-17105	TP1	ミーリング ツールパス	放射状操作が荒れてパーツに干渉する。	2022/08/18
R-23036	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りが素材に切り込む。	2022/08/18
S-93708	TP1	マシン システム	Code Expertでファイルを新しい形式に保存するとオートコンプリートが機能しなくなる。	2022/08/18
R-04122	TP1	マシン システム	NCI行 1018と1019の不具合によりサブプログラムが機能しない。	2022/08/18
R-29229	TP1	マシン システム	API.MPPParam()関数が工具グレードを返さない。	2022/08/18
R-29486	TP1	マシン システム	Mastercamのライセンス タイプがリテール版か評価版かを識別するMPポスト変数がない。	2022/08/18
R-29184	TP1	マシン システム	Mill-Turnのベックドリル操作をG1コードで出力するとベックの切込み動作が出ない。	2022/08/18
R-30276	TP1	マシン システム	旋盤ドリル操作をポスト処理した時にMP.NETのToolDiameterとToolRadiusトークンが正確な値を返さない。	2022/08/18
R-29467	TP1	マシン システム	MP.NETのToolOrientationTypeトークンが誤った情報を返す。	2022/08/18
R-30917	TP1	マシン システム	インクリ モード中はMP.NETの.PrefixIncコマンドが正しく機能しない。	2022/08/18
R-14601	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフにフェイスミル工具を使用すると一部のサーフェイスが加工されない。	2022/08/18
R-08109	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフで一部のストックモデルが考慮されない。	2022/08/18
R-09557	TP1	ミーリング ツールパス	オプティラフのリンク動作がパーツに干渉する。	2022/08/18
R-16050	TP1	ミーリング ツールパス	パーツファイルを保存するとアサート メッセージが表示される。	2022/08/18
D-06910	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフで不要な場所に切上げ加工が作成される。	2022/08/18
R-29916 R-30325	TP1	ミーリング ツールパス	複合軸のProDrill操作が軸制御設定を出力しない。	2022/08/18
R-30370	TP1	ミーリング ツールパス	ラスター操作のパス間の早送りが1動作ではなく2動作になる。	2022/08/18
R-20500	TP1	ミーリング ツールパス	ウォーターライン ツールパスでチルトで回避を選択すると形状に干渉する。	2022/08/18
R-28495	TP1	ミーリング ツールパス	2D輪郭で補正タイプをオフに設定すると誤って先読み処理が適用される。	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-19651	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りがエアカットになる。	2022/08/18
S-95860	TP1	CAD	注釈機能を終了した後も図形作成オプションが選択されたままになる。	2022/08/18
R-31324	TP1	CAD	平面 - メッシュ要素に断面表示の問題がある。	2022/08/18
R-31417	TP1	ファイル管理	DXFからカスタム切削工具形状をインポートすると誤った刃物情報が作成される。	2022/08/18
R-30012	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	クラシック バックプロットでドリルがパーツを貫通する動きが表示される。穴の順序も誤っている。	2022/08/18
R-31032	TP1	ファイル管理	Inventorから一部のソリッドがインポートされない。	2022/08/18
R-30801	TP1	ファイル管理	Inventorのアセンブリから3D注記が一切インポートされない。	2022/08/18
R-30970	TP1	CAD	2Dスウィープに誤ったビューが使用されて図形に干渉する。	2022/08/18
R-31354	TP1	CAD	移動パネルの再選択ボタンをクリックした時に、選択図形の中心からベクトルを作成することができない。	2022/08/18
R-30871	TP1	CAD	変形移動の原点へ移動機能がソリッドの属性を正しく変更しない。	2022/08/18
R-30508 R-30512	TP1	CAD	システム コンフィグの寸法線/補助線ページで表示設定を変更しても、寸法を作成すると元の設定に戻る。	2022/08/18
R-04954	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフで最短距離を使用すると、ストックモデルの加工に退避送り速度が使用される。	2022/08/18
R-05161	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	3D高速ミーリング操作でベリファイとパーツ上に誤った模様が表示される。	2022/08/18
R-15731	TP1	ミーリング ツールパス	ラスター操作の退避タイプを最短距離に設定するとパーツに干渉する。	2022/08/18
R-10455	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフの水平円弧進入で干渉が発生する。	2022/08/18
R-10881	TP1	ミーリング ツールパス	同じ形状でもダイナミック オプティラフのパスが変わる。	2022/08/18
R-31317	TP1	ミーリング ツールパス	Mill-Turnの変形移動が3軸出力と4軸出力の複合軸パスに対応していない。	2022/08/18
D-07692	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフが干渉する。	2022/08/18
R-30496	TP1	ミーリング ツールパス	特定の図形タイプが選択されていると、2Dダイナミック加工がツールパスを作成しない。	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-09622	TP1	ミーリング ツールパス	ダイナミック オプティラフのモデル図形ページで右クリック メニューの削除オプションが正常に機能しない。	2022/08/18
R-16278	TP1	ミーリング ツールパス	ラスター操作で直角に埋めるを有効にすると工具検査のコードが出力されない。	2022/08/18
R-30967	TP1	ミーリング ツールパス	取残し操作のリンク動作で干渉が発生する。	2022/08/18
R-14609	TP1	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りとダイナミック オプティラフで工具干渉を有効にした状態で残り素材を使用すると、素材が正しく削り取られない。	2022/08/18
R-32101	TP1	ファイル管理	STEPファイルを保存する際にNURBスプラインが正しく書き出されない。	2022/09/08
R-31353	TP1	ファイル管理	Mastercam for SOLIDWORKSのデータが含まれていないSLDPRTファイルをインポートするとデフォルト マシンが読み込まれない。	2022/08/18
D-48128	TP1	ファイル管理	sldprtファイルをインポートすると3D注記に誤った公差データが表示される。	2022/08/18
D-45320	TP1	CAD	選択した円弧の延長量によっては正接寸法が正接結果を表示しないことがある。	2022/08/18
R-14907	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	マシン シミュレーションで3軸マシニング センターを使用できない。	2022/09/22
R-14118	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	ワールド原点付近にないカスタム平面を使用するとペンシル操作が生成されない。	2022/08/18
R-29968	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	ブロックドリル操作のベリファイ中にエラーが表示される。	2022/08/18
R-06188	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	ベリファイがネスティングされたワイヤーパスのシート原点を守らない。	2022/08/18
R-14196	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	3D高速ツールパスのポケットをスキップフィールドがリアルタイムに更新されない。	2022/08/18
D-19726	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	ラスター操作に不要な退避動作が発生する。	2022/08/18
D-49127	TP1	ファイル管理	ファイルをOBJ形式へとエクスポートする際に解像度公差が曲線の直線化に適用されない。	2022/08/18
R-31499	TP1	バックプロット/ベリ	主軸回転速度が0に設定されている時にMill-Turnのシミュ	2022/08/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ファイ/シミュレーション	レーションで主軸が停止しない。	
D-49097	TP1	ファイル管理	Inventor 2023ファイルがMastercam 2023と2024でサポートされていない。	2022/08/18
D-48563	TP1	CAD	定型円筒機能パネルの再選択ボタンが正常に機能しない。	2022/08/18
R-31183	TP1	ファイル管理	STEPとしてファイルを保存するとMastercamがクラッシュする。	2022/08/18
R-30770	TP1	ファイル管理	MastercamファイルをDWGとして保存してから開きなおすと、レベル名に使用していたシングル クォーテーションがアンダースコアになる。	2022/08/18
R-31589	TP1	ファイル管理	寸法をAutoCAD DWG/DXFとして保存すると直線が重複して作成される。	2022/08/18
R-31391	TP1	ファイル管理	パーツファイルを開くと操作がダーティになる。	2022/08/18
R-30480	TP1	ファイル管理	Unigraphics/NXファイルがMastercam 2022と2023にインポートされない。	2022/08/18
R-31514 R-31540	TP1	ファイル管理	mcam-contentファイルの抽出中にエラーが発生する。	2022/08/18
R-31285	TP1	ファイル管理	パラソリッド ファイルからレベル名とソリッド名がインポートされない。	2022/08/18
D-48714	TP1	CAD	1つのソリッド上の複数の平面にある注釈を単一の操作で押し出すことができない。	2022/08/18
R-16637	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	クラシック マシン シミュレーションが誤ったエラーを表示する。	2022/08/18
R-09404	TP1	バックプロット/ベリ ファイ/シミュレーション	ベリファイでフェーシング ツールパスのコーナー半径が表示されない。	2022/09/29
R-31269	TP1	ミーリング ツールパス	取残しキャビ粗取りで円弧動作を使用するとパーツに干渉する。	2022/09/29
R-32193 R-32177	TP1	CAD	要素アナライズのプロパティダイアログボックスで色レベルにフォーカスした状態で[Esc]を押すとMastercamがクラッシュする。	2022/09/29
R-31304				
R-30595 D-48445	TP1	ミーリング ツールパス	2Dフェーシングで工具退避動作無効にチェックを入れると主軸回転のオーバーライドが無視される。	2022/09/29

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-32226	TP1	ファイル管理	パーツをIGESファイルとして保存するとMastercamがクラッシュする。	2022/09/29
R-31028	TP1	ファイル管理	ファイルをXMLへとエクスポートする際にMachineDefMgrでアサートが発生する。	2022/09/29
R-32207	TP1	ミーリング ツールパス	高速ツールパスで第2リードのチェックボックスが選択されていない時に第2リードが使用される。	2022/09/29
R-26796 D-45253	TP1	Wire	ワイヤーの厚みが0.28mm未満の場合、ベリファイのチップ除去が機能しない。	2022/09/29



最新版のダウンロードについては弊社ウェブサイト  
をご確認ください。



〒578-0965 東大阪市本庄西2-6-23  
TEL: 06-6744-7331 / FAX: 06-6744-7431

Mastercam® is a registered trademark of CNC Software, LLC. All other trademarks are property of their respective owners.  
©1983-2023. All rights reserved.

